



Дзяржаўны камітэт
па стандартызацыі
Рэспублікі Беларусь
(Дзяржстандарт)

Старавіленскі тракт, 93, 220053, г. Мінск
тэл. +375 17 379 62 13, факс +375 17 363 25 88
e-mail: belst@gosstandart.gov.by

Государственный комитет
по стандартизации
Республики Беларусь
(Госстандарт)

Старовиленский тракт, 93, 220053, г. Минск
тел. +375 17 379 62 13, факс +375 17 363 25 88
e-mail: belst@gosstandart.gov.by

23.06 2023 № 06-Н-13/606

ПРЕДПИСАНИЕ

**Заместителя Главного государственного инспектора
Республики Беларусь по надзору за соблюдением
технических регламентов**

О запрете ввоза и обращения опасной продукции, об изъятии (отзыве из обращения) продукции

В результате проверки Брестской областной инспекцией Госстандарта филиала общества с ограниченной ответственностью «Табак-инвест» Брестский Торговый центр «Корона» (УНП 201015032, акт проверки от 01.06.2023 № 103ПС2344) выявлена опасная продукция:

фольга Гриль алюминиевая особо прочная с маркировкой «GRIFON» артикул 500-020, ширина 29 см, длина 10 м, изготовитель ООО «Грифон» (Российская Федерация, г. Новосибирск), поставщик в Республику Беларусь ООО «Табак-Инвест» (УНП 101333138, г. Минск).

По результатам проверки установлено, что продукция не соответствует требованиям технического регламента Таможенного союза ТР ТС 005/2011 «О безопасности упаковки» (пункта 4 статьи 5, таблицы 3 приложения 1) по санитарно-гигиеническим показателям безопасности и нормативам веществ (алюминия), выделяющихся из металлов и сплавов, применяемых для изготовления упаковки – упаковка, контактирующая с пищевыми продуктами и средами, не должна выделять в контактирующую с ней модельную среду, имитирующую пищевую продукцию, вещества в количествах, вредных для здоровья человека, превышающих допустимые количества миграции:

содержание алюминия в модельной среде «0,3% раствор молочной кислоты комнатной температуры» при норме не более 0,500 мг/л составило (11,734±1,878) мг/л;

содержание алюминия в модельной среде «0,3% раствор молочной кислоты, t=80°C, с последующей выдержкой при комнатной температуре» при норме не более 0,500 мг/л составило (12,659±2,026) мг/л;

содержание алюминия в модельной среде «1% раствор уксусной кислоты комнатной температуры» при норме 0,500 мг/л составило (4,517±0,723) мг/л;

содержание алюминия в модельной среде «1% раствор уксусной кислоты, $t=80^{\circ}\text{C}$, с последующей выдержкой при комнатной температуре» при норме 0,500 мг/л составило $(6,296 \pm 1,007)$ мг/л.

На основании пункта 2 Указа Президента Республики Беларусь от 9 февраля 2015 г. № 48 «О мерах по обеспечению государственного контроля (надзора) за соблюдением требований технических регламентов»

ПРЕДПИСЫВАЕТСЯ:

1. С «30» июня 2023 года прекратить ввоз и обращение на территории Республики Беларусь опасной продукции:

фольги Гриль алюминиевой особо прочной с маркировкой «GRIFON» артикул 500-020, изготовитель ООО «Грифон» (Российская Федерация, г. Новосибирск).

2. Обеспечить изъятие (отзыв из обращения) ООО «Табак-Инвест» – фольги Гриль алюминиевой особо прочной с маркировкой «GRIFON» артикул 500-020, изготовитель ООО «Грифон» (Российская Федерация, г. Новосибирск), а также обеспечить выполнение иных мероприятий (действий) в соответствии с Положением о порядке изъятия (отзыва) из обращения, возврата, вывоза, утилизации опасной продукции, утвержденным постановлением Совета Министров Республики Беларусь от 27 января 2021 г. № 43 (далее – Положение).

В сроки, установленные в Положении, **ИНФОРМИРОВАТЬ** ООО «Табак-Инвест» Брестскую областную инспекцию Госстандарта (224014, г. Брест, ул. Солнечная, 86, nadzor_brest@gosstandart.gov.by) о результатах принятых мер.

3. Государственному таможенному комитету, Министерству антимонопольного регулирования и торговли, Министерству внутренних дел, Министерству здравоохранения, облисполкомам принять необходимые меры по недопущению обращения данной продукции.

4. Главным государственным инспекторам областей по надзору за соблюдением технических регламентов:

при проведении государственного надзора проверять выполнение данного предписания;

в случае выявления фактов нарушения требований законодательства, принимать исчерпывающие меры.

Административная ответственность за неисполнение настоящего предписания предусмотрена статьей 24.1, частью 1 статьи 24.7, статьей 24.8 Кодекса Республики Беларусь об административных правонарушениях.

Заместитель Главного государственного инспектора Республики Беларусь по надзору за соблюдением технических регламентов



М.П.

подпись

А.А.Бурак
расшифровка